Radwegmängel Verbindung Schönbergweg-Linkstraße

(Anlage zum Schreiben an die Stadt Aschaffenburg)

Verbindung Schönbergweg-Linkstraße

(Anlage zum Schreiben an die Stadt Aschaffenburg)

Ausfahrt zur Linkstraße nach Westen ohne Sichtbeziehungen

Die Lärmschutzwand verhindert klare Sichtbeziehungen. Beim Abbiegen schnell fahrender Fahrzeuge keine Möglichkeit für Fußgänger/Radfahrer diese rechtzeitig zu sehen.



Kante Überquerung Fußweg Schönbergweg

Kante zum Gehweg ist nicht niveaugleich, bei ungünstigem Anfahrtwinkel Sturzrisiko (vorher Bergabstrecke).

adfc
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

Übergang Schönbergweg

Übergangssituation in fließenden Verkehr ist baulich nicht gesichert.

Alternative: Schönbergweg durchfahren!

Bisherige Route prinzipiell sicherer, Vermeidung von Seitenwechseln, kein starker Verkehr, u.a. fährt der Stadtbus eine andere Strecke.

Neuer Weg im RVK nicht vorgesehen!

Die neu gebaute Strecke ist im RVK nicht vorgesehen gewesen.